

Số: /BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO TỔNG HỢP
Tình hình thiệt hại do mưa, lũ từ ngày 15-19/11/2025
gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

I. VỀ DIỄN BIẾN VÀ ẢNH HƯỞNG THIÊN TAI

Tình hình mưa, lũ, dông, lốc

1. Mưa: Từ ngày 15/11 đến 17 giờ ngày 19/11/2025, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to (tập trung tại địa bàn các xã miền núi phía Đông của tỉnh), lượng mưa tại một số trạm như sau: Sơn Long: 1.257mm, Ba Điền: 1.209mm, Ba Giang: 921mm, Long Môn: 870mm, Sơn Kỳ: 852mm, Ba Tiêu: 834mm, Pờ Ê: 813mm, Sơn Bua: 766mm, Trà Nham: 763mm, Măng Bút: 759mm, Ba Dinh: 685mm, Sơn Mùa: 669mm, Sơn Lập: 667mm, Sơn Tân: 654mm.

2. Dông, lốc: Vào sáng sớm ngày 17/11/2025, tại xã Nguyễn Nghiêm đã xảy ra một đợt dông, lốc mạnh làm hư hỏng nhiều nhà ở của người dân.

3. Lũ: Do mưa lớn, từ ngày 18-19/11/2025, trên các sông đã có một đợt lũ ở mức xấp xỉ báo động 3 trên các sông Trà Khúc, Trà Câu, riêng sông Vệ tại trạm Sông Vệ lên trên báo động 3.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành các Công điện: số 09/CĐ-UBND ngày 15/11/2025; số 10/CĐ-UBND ngày 18/11/2025 chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai ứng phó với mưa lớn trên địa bàn tỉnh, Công văn số 4764/UBND-NNMT ngày 18/11/2025 chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai ứng phó mưa, lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

2. Công tác kiểm tra thực tế

- Chiều ngày 17/11/2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Đoàn kiểm tra tình hình hư hỏng, sạt lở do mưa, lũ tại địa bàn các xã Sơn Tây Hạ và Sơn Tây.

- Trong các ngày 18, 19/11/2025, Sở Nông Nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành: Tài chính, Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thành lập 04 Đoàn kiểm tra công tác ứng phó với mưa lớn tại các xã trên địa bàn tỉnh.

3. Trong các ngày 18, 19/11/2025, các địa phương đã tổ chức di dời khẩn cấp 124 hộ/ 443 khẩu vùng nguy cơ sạt lở đồi, núi đến nơi an toàn (Sơn Tây Thượng: 54 hộ/ 225 khẩu, Ba Vi: 48 hộ/ 159 khẩu, Kon Plông: 1 hộ/ 2 khẩu, Măng bút: 20 hộ/ 53 khẩu, Ba Tơ: 01 hộ/ 04 khẩu).

III. TÌNH HÌNH THIẾT HẠI

1. Về nhà ở

- a) Nhà bị sập: 01 cái.
- b) Nhà tốc mái, hư hỏng: 75 cái/ 11 xã, phường, cụ thể:
- Thiệt hại rất nặng (từ 50% - 70%): 12 cái;
 - Thiệt hại nặng (từ 30% - 50%): 21 cái;
 - Thiệt hại một phần (<30%): 42 cái.

Giá trị thiệt hại ước tính khoảng: 4.000 triệu đồng.

(Chi tiết có Bảng 1 kèm theo)

2. Về y tế: Trạm y tế bị hư hỏng: 01 Trạm Y tế Pờ Ê, xã Kon Plông.

Giá trị thiệt hại ước tính khoảng: 200 triệu đồng.

3. Về giáo dục: Số điểm trường bị thiệt hại: 05 điểm/ 03 xã.

Giá trị thiệt hại ước tính khoảng: 2.000 triệu đồng.

(Chi tiết có Bảng 2 kèm theo)

4. Về nông nghiệp

- Diện tích lúa bị thiệt hại: 20 ha/01 xã;
- Lúa, gạo bị ướt: 1,5 tấn/ 01 xã;
- Hoa màu bị thiệt hại: 0,15 ha (mì)/01 xã;
- Diện tích cây hàng năm bị thiệt hại: 0,05 ha/01 xã;
- Diện tích cây ăn quả bị thiệt hại: 0,03 ha/01 xã;
- Diện tích cây lâu năm bị thiệt hại (cau, tre): 1,952 ha/ 04 xã;
- Diện tích cây công nghiệp bị thiệt hại (cao su, cà phê, quế) bị thiệt hại: 6,07 ha / 2 xã;
- Đất canh tác bị sa bồi, thủy phá: 36,775 ha/05 xã;
- Cây sâm Ngọc Linh bị thiệt hại: 300 cây/ 01 xã.

(Chi tiết có Bảng 3 kèm theo)

Giá trị thiệt hại ước tính khoảng: 4.000 triệu đồng.

5. Về chăn nuôi

- Gia súc bị chết: 20 con/07 xã;
- Gia cầm bị chết: 20 con/01 xã;
- Chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi bị hư hỏng: 04 cái/03 xã.

Giá trị thiệt hại ước tính khoảng: 500 triệu đồng.

6. Về thủy sản

- Diện tích ao nuôi bị thiệt hại: 0,3545 ha/02 xã;
- Tàu cá bị hư hỏng: 01 tàu/01 xã.

Giá trị thiệt hại ước tính khoảng: 300 triệu đồng.

(Chi tiết có Bảng 4 kèm theo)

7. Về thủy lợi, nước sạch nông thôn

a) Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Quảng Ngãi bị hư hỏng 22 hạng mục công trình; Kênh, mương bị vỡ: 73m, Kênh mương bị sạt lở, bồi lấp: 342m.

b) Các công trình do cấp xã quản lý

(Chi tiết có Bảng 5 kèm theo)

Giá trị thiệt hại ước tính khoảng: 198.000 triệu đồng.

8. Về giao thông

8.1. Tuyến quốc lộ uỷ quyền, đường tỉnh

Hơn **50 vị trí** sạt lở taluy dương, ta luy âm, đất, đá tràn ra mặt đường, hư hỏng rãnh thoát nước dọc, trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến đường giao Sở Xây dựng quản lý như: Quốc lộ 24, 24B, Đường tỉnh ĐT.623, ĐT.624, ĐT.626, ĐT.628, ĐT.676, đường Ngọc Hoàng - Măng Bút – Tu Mơ Rông – Ngọc Linh, với khối lượng ước khoảng **55.000 m³**, trong đó:

+ Các tuyến Quốc lộ bị sạt lở với khối lượng ước khoảng **8.000 m³**; các tuyến đường tỉnh và các tuyến đường do Sở Xây dựng quản lý với khối lượng ước khoảng **47.000 m³**.

8.2. Đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng trên 45 tuyến đường/17 xã, phường, chiều dài sạt lở 1.390m, với khối lượng đất, đá khoảng 13.773m³

- Cầu bị hư hỏng: 11 cái/11 xã
- Cống bị hư hỏng: 02 cái/02 xã

Giá trị thiệt hại ước tính khoảng 663.000 triệu đồng

(Chi tiết có Bảng 6 kèm theo)

9. Về sạt lở bờ sông, bờ biển, sạt lở đồi, núi: 18 điểm sạt lở (*Chi tiết tại Mục 7 Phụ lục kèm theo*).

10. Về các công trình khác

- Trụ điện bị ngã, đổ: 01 cái.
- Công trình phụ bị hư hỏng: 32 cái/04 xã, phường;
- Nhà Rông bị hư hỏng: 03 cái/ 01 xã
- Nhà kho, phân xưởng bị hư hỏng: 01.

- Cơ sở kinh doanh bị hư hỏng: 01
- Tường rào bị sập đổ, hư hỏng: 15 m

Giá trị thiệt hại ước tính khoảng 2.000 triệu đồng.

11. Tổng giá trị thiệt hại ước tính: 874.000 triệu đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Xây dựng; Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Dân tộc và Tôn giáo;
- VPTT Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia;
- BTL Quân khu V;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- TT Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Ban Đảng trực thuộc Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh;
- UBND các xã, phường, đặc khu;
- Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- VPUB: CVP, các PCVP, các P.N/cứu;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NNMT. PĐB

(b/c)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đỗ Tâm Hiền

Phụ lục:
THỐNG KÊ THIẾT HẠI DO MƯA LŨ TỪ NGÀY 15-19/11/2025

Bảng 1. Về nhà ở

STT	Xã/phường/đặc khu	Số lượng nhà bị thiệt hại				
		Tổng	Sập đổ	Rất nặng (từ 50% - 70%)	Nặng (từ 30% - 50%)	Một phần (<30%)
	Tổng cộng	76	1	12	21	42
1	Xã Đình Cương	1				1
2	Xã Nguyễn Nghiêm	28		5	19	4
3	Phường Đức Phổ	6		1		5
4	Xã Ba Vì	3			1	2
5	Xã Sơn Mai	4				4
6	Xã Sơn Linh	1				1
7	Xã Sơn Tây	2		2		
8	Xã Sơn Tây Thượng	1				1
9	Xã Ngọc Tụ	27		3		24
10	Xã Tu Mơ Rông	1			1	
11	Xã Măng Bút	2	1	1		

Bảng 2. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng (y tế, giáo dục, công nghiệp, thông tin, công trình khác)

Hạng mục	Số lượng	Xã, phường, đặc khu
Trạm y tế bị hư hỏng	01 trạm	Trạm Y tế Pờ Ê, xã Kon Plông
Điểm trường bị thiệt hại	05 điểm	- Trường Mầm non Đắc Nền, xã Măng Bút; - Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Long, xã Sơn Tây; - Trường THCS Hành Minh, xã Phước Giang; - Trường Mầm non Hoa Mai, xã Phước Giang; - Trường THCS Hành Dũng, xã Phước Giang.

Trụ điện bị gãy đổ	01 cái	Thôn Kon Riêng, xã Xốp
Nhà Rông bị hư hỏng	03 cái	Xã Đăk Sao
Nhà kho, phân xưởng bị hư hỏng	01 cái	Xã Măng Bút
Cơ sở kinh doanh bị hư hỏng	01 cơ sở	Xã Sơn Tây Thượng
Tường rào bị sập đổ, hư hỏng	15 mét	Xã Sơn Hà
Công trình phụ bị hư hỏng	32	04 xã, phường (Nguyễn Nghiêm: 21; Đức Phổ: 07; Sơn Thủy: 02; Tu Mơ Rông: 02).

Bảng 3. Thiệt hại về nông nghiệp

Hạng mục	Số lượng/ diện tích	Xã, phường, đặc khu
Diện tích lúa bị thiệt hại	20 ha	Xã Đăk Sao
Lúa, gạo bị ướt	1,5 tấn	Xã Măng Bút
Hoa màu bị thiệt hại	0,15 ha	Xã Long Phụng
Diện tích cây hàng năm bị thiệt hại	0,05 ha	Xã Đức Phổ
Diện tích cây ăn quả bị thiệt hại	0,03 ha	Xã Đức Phổ
Diện tích cây lâu năm bị thiệt hại	1,952 ha	04 xã (Sơn Hà: 0,02, Sơn Tây Hạ: 0,36; Ngọc Tụ: 1,56, Xốp: 0,012).
Diện tích cây công nghiệp bị thiệt hại	6,07 ha	02 xã (Thanh Bồng: 2,2, Đăk Sao: 3,87).
Đất canh tác bị sa bồi, thủy phá	36,775 ha	05 xã (Ba Vì: 31; Thanh Bồng: 03; Ngọc Tụ: 0,735; Ba Xa: 1,5, Ngọc Linh: 0,54).

Cây sâm Ngọc Linh	300 cây	Xã Đắk Sao
-------------------	---------	------------

Bảng 4. Thiệt hại về chăn nuôi, thủy sản

Hạng mục	Số lượng	Xã, phường, đặc khu
Gia súc bị chết	20 con	07 xã (Sơn Tây Thượng: 2, Măng bút: 7, Ngọc Tụ: 1, Tu Mơ Rông: 1, Ngọc Linh: 2, Xốp: 5, Ba Vì: 2).
Gia cầm bị chết	20 con	Xã Ngọc Tụ
Chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi bị hư hỏng	04 cái	03 xã (Sơn Tây Thượng: 01: Nghĩa Hành: 01, Xốp: 2).
Diện tích ao nuôi bị thiệt hại	0,3545 ha	02 xã (Ngọc Tụ: 0,325 ha, Măng bút: 0,0295 ha)
Tàu cá bị hư hỏng	01 tàu	Xã Đông Sơn

Bảng 5. Thiệt hại về thủy lợi, nước sạch nông thôn

Hạng Mục	số lượng/ chiều dài	Xã, phường, đặc khu
Công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Quảng Ngãi bị hư hỏng	22 hạng mục	
Đập dâng bị hư hỏng	01 cái	Ba Vì: 01
Kè bị sạt lở	01 tuyến	Sơn Tây Thượng: 01
Kênh mương bị hư hỏng	5.120 m	02 xã (Đình Cương: 3.500, Phước Giang: 1.620
Công trình thủy lợi bị hư hỏng	15 cái	04 xã (Ngọc Linh: 04, Măng Bút: 01, xốp: 08, Đắk Sao: 02
Công trình thủy lợi tạm bị hư hỏng	03 cái	Xã Đắk Sao: 03
Nước sinh hoạt bị hư hỏng	09 cái	03 xã (Đắk Sao: 04, Nghĩa Hành: 01, Xốp: 04)

Bảng 6: Thiệt hại về giao thông

Hạng Mục	Số lượng/ chiều dài/ khối lượng	Xã, phường, đặc khu
Đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng	Trên 45 tuyến; chiều dài sạt lở 1.390m; khối lượng đất, đá khoảng 13.773m ³	17 xã, phường
Cầu bị hư hỏng	11 cái	11 xã (Sơn Hà: 01; Ba Vì: 01, Măng Bút: 01, Ba Đình: 01, Sơn Kỳ: 01, Kon Plông: 01, Minh Long: 01, Măng Bút: 01, Đắk Sao: 01, Dục Nông: 01, Ngọc Linh: 01)
Cống bị hư hỏng	02 cái	02 xã (Ngọc Tụ: 01, Ngọc Linh: 01)

7. Các điểm sạt lở bờ sông, bờ biển, sạt lở đồi, núi

Một số điểm bị sạt lở đồi, núi trong thời gian qua chưa được khắc phục xong do mưa lớn nên tiếp tục gia tăng mức độ sạt lở và xuất hiện thêm một số điểm sạt lở mới.

7.1 Sạt lở núi (16 điểm)

- Xã Sơn Kỳ sạt lở đồi núi tại 03 điểm: Khu vực xóm Mặt Bằng, thôn Nước Lác, ảnh hưởng đến 54 hộ/ 199 nhân khẩu; Khu vực xóm Hoàng Mật, thôn Mò O, ảnh hưởng đến 05 hộ/ 21 nhân khẩu; xóm Làng Long, thôn Mò O ảnh hưởng đến 01 hộ dân.

- Xã Trường Giang: Khu vực núi Lách, thôn Hương Nhượng Nam có nguy cơ sạt lở ảnh hưởng trực tiếp khoảng 31 hộ/ 84 khẩu.

- Xã Minh Long: Sạt lở tuyến đường Làng Trê đi suối Tâm Linh, vị trí phía sau Trường PTDTBT TH&THCS Long Môn, thôn Làng Trê, có nguy cơ san lấp khuôn viên trường.

- Xã Đặng Thuỳ Trâm: sạt lở đồi, núi tại 02 điểm: tổ Đèo Ai, thôn Nước Đang ảnh hưởng đến 19 hộ/ 50 nhân khẩu và tổ Sa Lung, thôn Cây Muối ảnh hưởng đến 37 hộ/ 127 nhân khẩu.

- Xã Trà Bồng: sạt lở đồi, núi tại khu dân cư tổ 6 thôn 3, đe dọa đến 07 hộ/ 36 nhân khẩu.

- Xã Bình Sơn: sạt lở đồi, núi thôn Nam Bình 1, đe dọa đến 04 hộ dân dưới đồi, núi.

- Xã Ngọc Linh sạt lở đồi, núi ảnh hưởng đến 45 hộ Khu dân cư thôn Đắk Sun.

- Xã Măng Bút sạt lở taluy dương phía sau Trường Mầm non Đắc Nền, ảnh hưởng đến an toàn trường học.

- Xã Ba Dinh: 03 điểm sạt lở đất gần nhà của các hộ dân (ông Phạm Văn Sáp, ông Phạm Văn Tường, ông Phạm Văn Mêu) tại thôn Gò khôn và thôn Ba Nhà, qua theo dõi điểm sạt lở chưa ảnh hưởng đến nhà các hộ dân.

- Xã Sơn Tây Hạ: Sạt lở núi gần nhà ông Đinh Văn Tiếp, KDC Nước Củ, thôn Ka Năng, khối lượng ước khoảng 5.000 m³.

- Xã Ba Xa: Sạt lở núi tại suối Nước Răng, tổ 5, thôn Nước Chạch.

7.2. Sạt lở bờ sông, bờ biển (08 điểm)

- Sạt lở bờ biển thôn An Hải, xã Đông Sơn, ảnh hưởng trực tiếp đến 20 hộ dân/100 nhân khẩu đang sinh sống trong khu vực.

- Bờ sông Phước Giang, đoạn qua xã Phước Giang tiếp tục gia tăng mức độ sạt lở tại Đoạn từ cầu cây Sanh - bến Lội, đoạn thôn Kim Thành Thượng, đoạn thôn Kim Thành, đoạn cầu Vòng và dân cư Đồng Giá;

- Bờ sông Trà Bồng, đoạn qua các thôn Phú Hoà, Phú An, xã Đông Trà Bồng tiếp tục gia tăng mức độ sạt lở, đe dọa tính mạng của nhiều người dân và cơ sở hạ tầng trong khu vực.

- Sạt lở bờ sông, gây hư hỏng kè sông Nước Min, xã Sơn Tây Thượng.

- Sông Tô, đoạn qua xã Ba Dinh bị sạt lở tại 02 vị trí (đoạn nhà Ông Phạm Văn Hoàng và đoạn gần nhà Ông Phạm Văn Na và Tổ 3, 4 thôn Nước Lang).

- Sạt lở bãi soi tại thôn Phú An, xã Long Phụng.

- Sạt lở bờ suối Cà Eo, thôn Làng Trê, xã Minh Long với chiều dài khoảng 120m, ảnh hưởng đến xóm khu dân cư tại cầu Cà Eo.
